

# การทำความสะอาดท่อเจาะคอ

## อุปกรณ์ทำความสะอาดท่อเจาะคอ

1. หม้อต้มท่อ
2. ชามหรือถาดสำหรับล้างท่อ
3. น้ำยาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 1:3
4. พวงซักฟอก, น้ำยาล้างจาน
5. ไม้พันสำลีหรือแปรงล้างหรือผ้าก๊อสมัดเป็นปม 3-4 ปม
6. ถุงมือสะอาด

## ขั้นตอนการทำความสะอาดท่อเจาะคอ

1. ล้างมือให้สะอาดหมุนปมเกลือขึ้นด้านบนจับปีกท่อชั้นในแล้วดึงท่อออกตามแนวโค้งของท่อ

### การทำแผลเจาะคอ



2. นำท่อแช่ใส่ซามหรือถ้วยสำหรับล้างท่อ เทน้ำยาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พอประมาณจนท่วมท่อ แช่นานประมาณ 5 นาที
3. ล้างท่อให้สะอาดด้วยไม้พันสำลีหรือแปรงล้างหรือผ้าก๊อชกับน้ำผสมผงซักฟอก/น้ำยาล้างจาน
4. นำท่อไปต้มในน้ำ นาน 20 นาที เทน้ำทิ้ง วางท่อให้เย็น ในหม้อ ปิดฝาหม้อไว้ ป้องกันฝุ่นผงตกใส่แล้วนำกลับไปสวมใส่ท่อเจาะคอตามแนวโค้งเหมือนเดิมพร้อมหมุนปั๊มลือกกลับ

### การล้างท่อช่วยหายใจ

